

|                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer zapytania                             | Z16/54/1                                                                                       |
| Tytuł zapytania                             | Naprawa szkody po gradobiciu w postaci wymiany poliwęglanu komorowego w 28 szt. klap dymowych. |
| Kupiec prowadzący:                          | Rymarz, Arkadiusz                                                                              |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: |                                                                                                |
| Data złożenia:                              | 2022-01-13 14:49:12                                                                            |
| Waluta:                                     | PLN                                                                                            |

## TERMINY W ZAPYTANIU

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2022-01-14 08:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2022-01-26 15:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?):            | 2022-01-25 10:00:00 |

|            |     |
|------------|-----|
| Załączniki | tak |
|------------|-----|

### Treść zapytania

Naprawa szkody po gradobiciu w postaci wymiany poliwęglanu komorowego w 28 szt. klap dymowych.

Szczegółowy opis parametrów technicznych:

Klapy zamontowane są na dachu Magazynu ZPZiŚ w Czechowicach – Dziedzicach.

Dane techniczne klap:

- Poliwęglan komorowy mleczny grubości 16 mm do klapy dwuskrzydłowej; wymiar 1 szt. skrzydła 93x313 cm - 24 szt.
- Poliwęglan komorowy mleczny grubości 16 mm do klapy oddymiającej o wym. 113,5x153,5 cm (klatka schodowa) – 1 szt.
- Poliwęglan komorowy mleczny grubości 16 mm do klapy oddymiającej o wym. 153,5x213,5 cm – 1 szt.
- Poliwęglan komorowy mleczny grubości 16 mm do klapy oddymiającej o wym. 133,5x163,5 cm – 2 szt.

Wymagany jest:

- Demontaż poliwęglanu z uszkodzonych klap
- Montaż nowego wypełnienia z poliwęglanu
- Sprawdzenie prawidłowości działania całego systemu oddymiania po naprawie.
- Transport i utylizacja poliwęglanu w cenie usługi.
- Klapy po naprawie muszą spełniać wymagane atesty jak również wybrana firma powinna posiadać odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Zalecana wizja lokalna przed złożeniem oferty.

Miejsce wykonania prac:

43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 2

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Zapytanie ofertowe naprawa szkody po gradobiciu w postaci wymiany poliwęglanu komorowego w 28 szt.pdf |

PRODUKTY

| Lp. | Produkt                                                                                        | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------------------------|
| 1.  | Naprawa szkody po gradobiciu w postaci wymiany poliwęglanu komorowego w 28 szt. klap dymowych. |                    | 1     | usługa          | przeglądy obiektów budowlanych |

KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium        | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|-----|------------------|------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 1.  | Cena             | 0.9  | Tak                   | Zniżkowy                  | Tak            |
| 2.  | Gwarancja        | 0.05 | Tak                   | Zwyżkowy                  | Nie            |
| 3.  | Termin płatności | 0.05 | Tak                   | Zwyżkowy                  | Nie            |

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium    |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie      |
|-----|--------------|
|     | Brak pozycji |

SKŁADANIE OFERT

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zezwól na składanie ofert częściowych                                       | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki                                     | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów                                      | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert       | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach                                 | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości                                    | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych                                      | nie |